

# ファームウェア 2.1.x.75-1/3.1.x.75-1/6.1.x.75-1 リリース・ノート

作成日：2023年11月6日

## 重要なお知らせ

- ファームウェアのアップグレードを行うと、ダウングレードはできません。
  - ※直接本機に接続し、アップグレードを行うには、ファイル名を“**update.bin**”に変更してアップグレードを行ってください。
  - ※ファームウェアアップグレード前は必ず再起動を実施し、再起動後にアップグレードを行ってください。
  - ※ファームウェアアップグレード中に電源を落とさないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
  - また、アップグレード後には、再起動を促すメッセージが表示されますので、必ず再起動を行ってください。
  - ※アップグレードを行う際には、念のため、設定のバックアップを行ってください。
  - 設定のバックアップは、カメラ設定、録画設定、イベントと動作、E-mail、サーバー設定となります。  
(※設定のバックアップを行う方法は、取扱説明書をご参照ください)
- ファームウェアver2.1.x.75-1/3.1.x.75-1/6.1.x.75-1の推奨OSはWindows10/11 Professional (64bit) です。
- ファームウェアのアップグレード後は、念のために設定の確認をお願いします。
- DS-1102/100及びPro+シリーズは、ローカル・ディスプレイにてH.265の表示はサポートしていません。※録画及びPC閲覧時には使用可能な機能となります。

## 機能の追加

### ◀ PCのみの機能 ▶

- レイアウト内シーケンシャル機能を追加しました。本機能の対応レイアウトは5+1 / 12+1です。

### ◀ その他の機能 ▶

- HDDカセット方式を採用しました。
  - 再生画面のタイムラインバーに表示される時間を見やすくしました。
  - SMBv2 / SMBv3に対応しました。
  - スケジュールエクスポートについて、録画データを10分おきに外部デバイスへエクスポートするように動作を変更しました。
  - CANON製PTZカメラの新機種をホームボタンに追加しました。
- ※VB-H47, VB-M46, VB-S32D, VB-S32VE

## 修正

- H.264/H.265 1コマ、音声G711の設定での録画時に、録画データを再生するとNVR-Clientが強制終了する件を修正しました。
- 三菱電機製MELOOK3シリーズ「NC-1000」使用時に接続断が起きる現象を修正しました。
- AXIS製カメラでYOUTUBE配信ができない現象を修正しました。
- VIVOTEK製PTZカメラにマウスホイールを使用した際に、ズーム操作によってズーム制御ができなくなる現象を修正しました。
- E-MAP：マルチサーバーに接続したカメラをE-MAPに設置した後、E-MAPを閉じ、再度開くとカメラツリー上でマルチサーバー登録分のカメラの表示が【未設置】になる症状を修正しました。
- E-MAP：E-MAPを使用し、カメラを表示した際に、VIVOTEK製CC9381-HVにおいて、カメラのデジタルズームが自動的に動作してしまう現象を修正しました。
- NVRPlayerでDIGI展開使用時、デジタルPTZ操作ができなくなる件を修正しました。

## 追加カメラ

※i-PRO社製ネットワークカメラ等を追加しました。

詳しくは、カメラリストをご参照ください。

最新のカメラリスト (※Ver2.1.x.75-1/3.1.x.75-1/6.1.x.75-1) は、弊社HPをご覧ください。